

# Toyota Corolla 2014 m. 1.6 97kW

ID: 10709568

|                      |                               |              |                         |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Auto asukoht:        | <b>Leedu</b>                  | Töömaht:     | <b>1600cm³</b>          |
| Müüja:               | <b>Moller Auto Savanoriai</b> | Võimsus:     | <b>132 hp (97 kw)</b>   |
| VIN-kood:            | <b>NMTBE3JE20R058855</b>      | Vedav sild:  | <b>esirattavedu</b>     |
| Registrimärk:        | <b>HMZ500</b>                 | Käigukast:   | <b>Manuaalkäigukast</b> |
| Esmaregistreerimine: | <b>11/2014</b>                | Kütuse liik: | <b>bensiin</b>          |
| Läbisõit:            | <b>94274km</b>                | Uste arv:    | <b>4/5 doors</b>        |
|                      |                               | Värv:        | <b>grey</b>             |



## Møller Auto Savanoriai

📍 Vaduvos g. 3, Vilnius 02304, Lithuania

✉ staging-noreply@staging.invalid

☎ +37052101649

### Käigukast

---

- Manuaalkäigukast

### Turva- ja ohutusvarustus

---

- |                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| • Roolivõimendi                             | • ABS pidurid                |
| • ESP stabiilsuskontroll                    | • ESC stabiilsuskontroll     |
| • Täismõõdus juhi ja kaassõitja turvapadjad | • ISOFIX lasteistme kinnitus |
| • Kesklukustus                              | • Kesklukustus puldiga       |
| • Immobilizer                               | • start blocker              |

### Mugavusvarustus

---

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| • Püsikiiruse hoidja   | • Tahavaatekaamera „Rear View“ |
| • Parkimisandurid taga |                                |

### Rehvid ja veljed

---

- Valuveljed

### Tuled

---

- Halogeenesituled

### Audio, video, kommunikatsioon

---

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| • Raadio | • Bluetooth liides |
|----------|--------------------|

### Istmed

---

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| • Tekstiilpolster | • Istmesoojendused ees |
|-------------------|------------------------|

### Mugavusvarustus


---

- |                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| • Nahkrool                                 | • Multifunktsionaalne rool |
| • Nahkkattega käigukanginupp               | • Topsihoidjad             |
| • Elektrilised akende tõstukid ees ja taga |                            |

### Mugavusvarustus

---

- Konditsioneer



#### GARANTIJOS PLANAS DENGIA VISAS MECHANINES IR ELEKTRONINES AUTOMOBILIO DALIS\*

- ✓ Variklis
- ✓ Elektroninės dalys
- ✓ Transmisija
- ✓ Kuro sistema
- ✓ Sankaba
- ✓ Stabdžiai
- ✓ Ir kiti komponentai

Pratęsta garantija iki 24 mėn.

Kai nėra gamintojo garantijos, jums padės  
**Moller Auto Extended Warranty** garantija

\*Kartą nėra išimčių sąlygos

**Moller Auto**

#### Naudoti Volkswagen automobiliai su garantija iš oficialaus atstovo

- ✓ Techninė patra ir profesionalus automobilio patikrinimas
- ✓ Patikimas patikrinimas sena automobilis
- ✓ Išnagrinėjimo ir detalių patikrinimo paslauga
- ✓ Automobilio istorija, garantija, finansinė ir juridinė patikrinimas

**Markas Dikšius**  
T. +370 684 907 90  
markas.diksius@moller.lt

**Laurynas Paškevičius**  
T. +370 665 997 99  
laurynas.paskevicius@moller.lt

**Zygmantas Gindziulis**  
T. +370 684 879 90  
zygmantas.gindziulis@moller.lt

**Domas Valokinas**  
T. +370 642 026 00  
domas.valokinas@moller.lt

Mūsų rasite:  
Vilniaus g. 3, Vilnius  
mollerauto.lt

**Moller Auto**